

INFORME DE GESTION Año 2019

Señores(a) suscriptores, queremos informarles del proceso realizado con la Fundación CINARA contratada para realizar el Diagnostico del acueducto ASUAP para obtener unos datos actualizados de los suscriptores y el uso del servicio de acueducto, la Fundación entrego los siguientes informes:

- 1. Chequeo hidráulico y censo de usuarios.*
- 2. Informe de Diagnostico*
- 3. Plan de alternativo*
- 4. Un plan de acción*

De los cuales salieron las siguientes propuestas para el mejoramiento del Acueducto,

- 1. Gestionar los recursos para el diseño y construcción de la planta de tratamiento de agua potable con la tecnología FIME propuesta en el documento de alternativas.*
- 2. Pedir diseño para la elaboración de Bocatoma.*
- 3. Colocar avisos en bocatoma, para que los turistas sepan que no pueden bañar en la cascada del pato por que más abajo captan el agua el acueducto que abastece tres veredas.*
- 4. Se deben discutir el punto de controlar fugas y daños en red a nivel de vivienda*
- 5. El agua del acueducto no es para uso en riego, es decir aplicar/revisar los estatutos.*
- 6. Colocar válvulas reguladoras en lugares estratégicos*
- 7. Colocar manómetros es muy importante.*
- 8. Realizar desinfección del agua con cloro es urgentemente.*
- 9. Determinar con los suscriptores que se realiza con las derivadas.*

El Acueducto fue fortalecido administrativamente con equipos de cómputo entregados por parte de la (UAESPM)

- ✓ 15 sillas rimax*
- ✓ Impresora móvil.*
- ✓ Impresora laser*
- ✓ Computador de mesa.*
- ✓ video proyector*
- ✓ Un parlante*
- ✓ Disco Duro*
- ✓ Megáfono*

- ✓ Mueble y silla
- ✓ Lector de medidor.

Trabajamos la misión y visión del acueducto, nuestros valores, debilidades que tenemos en nuestro acueducto con ayuda de profesional que nos ayudó fortalecernos como una junta administradora de agua.

Se modificó logo del acueducto, elaborado por el señor Fiscal Rodrigo Correa.

En la parte operativa el fontanero suspendió tres fraudes conectados en la red principal, uno en la vereda del Pato, el siguiente a 6 metros antes del tanque de almacenamiento, el tercero antes de la fortaleza del batallo.

Fugas se encontraron una del desarenador al tanque de almacenamiento, al frente del batallón de alta montaña.

Se Cambió válvula reguladora de la vereda la soledad. 6 metros de tubo gris por daño, se reparó tubería al frente la suscriptora Ruth Londoño.

Se le coloco agua a la finca del señor Carlos Gaviria por acuerdo de la anterior administración por el permiso de paso de la red principal de tubería del acueducto por esta propiedad.

Atentamente.


JUAN BAUTISTA ARANGO RINCON
Representante Legal

